

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

г. Красноярск

«15» *Мая* 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование организации - КГАУК «Енисей кино»

1.2. Адрес организации ул. Пролетарская, 153

2. Состояние доступности объекта

2.1. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да (остановка общественного транспорта ул. Луначарского (по ул. Копылова), далее 900м по тротуарам, четыре пешеходных перехода, два из них регулируемые ул. Копылова, ул. Луначарского, один подземный через улицы Копылова и Киренского, один необозначенный через ул. Пролетарскую).

2.2. Перекрестки: есть (регулируемые через ул. Копылова и ул. Киренского, нерегулируемый/необозначенный через ул. Пролетарскую);

2.3. Перепады высоты на пути: есть (при движении от ул. Киренского до входа в учреждение, дорожный уклон вверх составляет 8-10 градусов),
обустройство для инвалидов на коляске: нет.

2.4. Наименование остановок общественного транспорта: остановка Луначарского (ул. Копылова) 900 м, Академика Киренского (ул. Киренского) 490 м, Сады (ул. Курчатова) 580 м.


2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Наименование	Описание	
Наличие парковочных мест для инвалидов	есть – «+», нет – «-», если есть указать количество	-
Крыльцо	есть – «+», нет «-»	+
	Количество ступеней	3
Доступность входной группы	Пандус (есть – «+» нет – «-», нет необходимости), в случае если уклон пандуса составляет более 1:20 (5%), указать это	+
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	+
	Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+», нет – «-»)	-
	Лифт пассажирский (есть – «+», нет – «-»)	-
Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение	есть – «+», нет – «-»	-
Порог на входной двери в здание	есть – «+», нет – «-»	+
	Высота порога, см	5
Порог в тамбуре	(есть – «+», нет – «-»)	+
	Высота порога, см	2

Наличие внутренних пандусов и поручней	Пандус (есть – «+», нет – «-»)	+
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	+
Лифт пассажирский	есть – «+», нет – «-»	-
	Ширина и глубина, см	-
	Подъём кабины с и до этажа	-
Санитарно-гигиенические помещения	есть – «+», нет – «-»	+
	Поручни для МГН (есть – «+», нет – «-»)	+
Зона целевого назначения здания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	+
Зона питания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	+
Контрастная маркировка для слабовидящих	На входной группе (есть – «+», нет – «-»)	+
	На лестницах (есть – «+», нет – «-»)	+
Пути эвакуации	Обозначение путей эвакуации, в том числе звуковыми и световыми маяками (есть – «+», нет – «-»)	+
	Пожаробезопасная зона (есть – «+», нет – «-»)	-
Звуковое сопровождение для слабослышащих	есть – «+», нет – «-»	
Технические средства информации и сигнализации	информационные терминалы/киоски (есть – «+», нет – «-»)	-
	информационные табло типа «бегущая строка» (есть – «+», нет – «-»)	-
	информирующие индикаторы (есть – «+», нет – «-»)	-
	тактильные таблички (есть – «+», нет – «-»)	-
	тактильно-визуальные схемы (в том числе тактильно-звуковые) (есть – «+», нет – «-»)	-
	направляющие тактильные напольные указатели (есть – «+», нет – «-»)	-
	системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха (есть – «+», нет – «-»)	+
Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	+
Наличие на интернет-сайте учреждения вкладки с виртуальным туром	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	-
Система тифлокомментирования	есть – «+», нет – «-»	-
Система субтитрирования	есть – «+», нет – «-»	-
Наличие льгот, предоставляемых		+

посетителям с инвалидностью, при приобретении билетов на платные мероприятия		
Примечание:		

Главный инженер



В.А. Кутаков